


**CERTIFICADO DE ANÁLISE**


<b>Produto</b>	<b>Sífilis VDRL</b>
<b>Referência</b>	<b>129</b>
<b>Lote</b>	<b>050</b>
<b>Fabricação</b>	<b>07/05/2026</b>
<b>Validade</b>	<b>28/02/2027</b>

<b>Quesitos</b>	<b>Critérios</b>	<b>Resultados</b>
Aparência	Suspensão esbranquiçada	De acordo

**Observadas lâminas coradas em microscópio (objetiva de 1000x) verificando a transparência do óleo:**



NEGATIVO/NÃO REAGENTE



POSITIVO/ REAGENTE

**Registro da determinação para testes qualitativos:**

<b>Amostra</b>	<b>1º leitura</b>	<b>2º leitura</b>	<b>3º leitura</b>
Amostra Reagente Controle Positivo PNCQ Lote: VDRL 00212022 val: 30/01/2027	<b>REAGENTE</b>	<b>REAGENTE</b>	<b>REAGENTE</b>
Amostra Não-Reagente Controle Negativo PNCQ Lote: VDRL 00472022 val: 30/02/2027	<b>NÃO REAGENTE</b>	<b>NÃO REAGENTE</b>	<b>NÃO REAGENTE</b>

**Data****10/05/2026***Tatiane Trindade***Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality ControlGold Analisa Diagnóstica Ltda.  
CNPJ: 03.142.794/0001-16  
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

